

Teledat 300 LAN & D-Link: Körbchengröße DD

Glücklich, wer sich endlich dazu durchgerungen hat, den langersehnten DSL-Router mit Wireless-Lan zu erstehen ;-). Alles funktioniert, nur die DSL-Verbindung läuft nicht. Alle Parameter stimmen, doch der Router kommt einfach nicht ins Internet.

Lösung: Bei der Kombination DSL-Modem *Teledat 300 LAN* und *D-Link DI-624+* passiert es manchmal, dass das DSL-Modem nicht erkennt, dass ein Netzwerkgerät angeschlossen ist. Abhilfe schafft oft, das DSL-Modem wieder in einen PC zu stecken, zu warten bis die grüne LED (10Base-T) leuchtet und das DSL-Modem wieder an den Router zu stecken.

Ursache: Scheinbar ist das DSL-Modem etwas überfordert damit, dass der Router eine 100MBit-Verbindung anfragen möchte.

Ralf Purr, 2003-12-23